


Besta Uni 19 mm žalūziju uzmērīšanas instrukcija

dormax
B L I N D S

Žalūzijas Uni 19 mm kastē

- ar štapikam pieskrūvējamu kasti (1. variants) un kasti ar līmējamu profilu (2. variants)



Lai pasūtītu žalūziju ar Uni kasti, jānorāda šādi izmēri:

X_w - platums starp štapiku iekšējām ribām - augstums starp
 X_H štapiku iekšējām ribām

Izstrādājuma standarta izmēri

- kastes gabarīta platums: - auduma $X_w + 3,0 \text{ cm}$
platums: $X_w - 1,2 \text{ cm}^*)$

*) Ja štapikam ir liels nošķeluma leņķis, ir iespēja pasūtīt šaurāku audumu. Šajā gadījumā jānorāda stikla platums.

Vadotņu izmēru varianti

a) Standarta gadījumā klients saņem vadotnes, kas beidzas tieši štapika iekšējās rības līmenī.

vadotnes garums:

$$P = X_H - 5,5 \text{ cm}$$


b) Standarta vadotnes (A tips) vai D tipa vadotnes var beigties pie štapika ārmales.


Šajā gadījumā jānorāda štapika izmērs.

L , t.i., platumu

vadotnes garums:

$$P = X_H - 5,5 \text{ cm} + L$$





Lai pasūtītu žalūziju ar Uni kasti, jānorāda šādi izmēri:

X_w - platums starp štapiku iekšējām ribām - augstums starp
 X_H štapiku iekšējām ribām

Izstrādājuma standarta izmēri

- kastes gabarīta platums: - auduma platums: $X_w + 3,0 \text{ cm}$
 $X_w - 1,2 \text{ cm}^*)$

*) Ja štapikam ir liels nošķeluma leņķis, ir iespēja pasūtīt šaurāku audumu. Šajā gadījumā jānorāda stikla platums.

Vadotņu izmēru varianti

a) Standarta gadījumā klients saņem vadotnes, kas beidzas tieši štapika iekšējās ribas līmenī.

vadotnes garums: $P = X_H - 5,5 \text{ cm}$

b) Standarta vadotnes (A tips) vai D tipa vadotnes var beigties pie štapika ārmalas.

Šajā gadījumā jānorāda štapika izmērs. L , t.i., platumu

vadotnes garums: $P = X_H - 5,5 \text{ cm} + L$

