

dormax
B L I N D S

Uzmērīšanas instrukcija



COSIFLOR®

pleated blinds



Visi profili pieejami četros standarta toņos: sudrabs (anodēts), balts (RAL 9016 tonis), melnbrūns (RAL 8022), kā arī misiņa krāsa (anodēts).

Profilu krāsošana pēc RAL toņu skalas - individuāla tāme.

Visas redzamās plastmasas komplektējošās daļas pieejamas trīs krāsu toņos: balts, pelēks un melns. Sistēmās izmantotā vadotne izgatavota no tērauda stieples, pārklāta ar UV izturīgu melnu plastmasu.

Ekspluatācija

Lai auduma ieloču efekts saglabātos ilgu laiku, žalūzijas regulāri jāsabīda un jāatbīda. Turklāt ieteicams ilgāk turēt žalūzijas sabīdītā stāvoklī. Minētie ieteikumi ir īpaši svarīgi žalūzijām, kas pakļautas augstas temperatūras iedarbībai (piem., ja logi vērsti uz dienvidiem, mansarda logi, ziemas dārzi).

Rāmja/stikla paketes tīrīšana

Loga rāmja vai stikla paketes tīrīšanai nav ieteicams izmantot agresīvus vai sārmainus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var tieši vai netieši (mitruma kondensācija) reaģēt ar materiāliem, no kuriem izgatavotas žalūzijas.



Ja žalūziju uzstādīšanas laikā netiks atstāta brīva vieta ventilācijai (skat. montāžas instrukciju), rezultātā uz loga un žalūzijām var uzkrāties mitrums.

Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies mitruma uzkrāšanās un tā turpmākas noplūdes vai kukaiņu izmetumu rezultātā.

Lietošana ārpusē





Cosiflor plisētās žalūzijas paredzētas montāžai apkurināmu telpu iekšpusē. Žalūzijas nav jāuzstāda ēku ārpusē, kā arī telpās ar augstu gaisa mitruma līmeni (piem., pie baseiniem).

Garantija neattiecas uz žalūzijām, kas uzstādītas ēku ārpusē, uz atklātām vai daļēji atklātām jumtu virsmām vai pie baseiniem.

Žalūzijas ar elektropiedziņām

Žalūzijas ar elektropiedziņām aizliegts uzstādīt telpās ar augstu gaisa mitruma līmeni (vannas istabas, baseini, siltumnīcas).

Profilu un plastmasas elementu standarta toņi



Tīrīšanas instrukcija

Cosiflor plisētās žalūzijas ir viegli uzturēt tīras.
Žalūzijas var mazgāt ar ūdeni līdz maks. 30°C, pievienojot neagresīvu tīrīšanas līdzekli.

Pēc mazgāšanas žalūzijas jānoskalo ar tīru ūdeni, un pēc tam, lai atbrīvotos no ūdens atlikumiem - cieši jāaspiež.

Uzstādīšana pēc mazgāšanas jāveic sabīdītā stāvoklī un tajā brīdī, kad žalūzijas vēl ir mitras.

Žūšanas laikā žalūzijas laiku pa laikam jāsabīda un jāatbīda, lai pārliedzinātos, ka audums nav salīpis.

Audumus negludināt!

Iepriekš minētā instrukcija neattiecas uz žalūzijām, kas izgatavotas no metalizētiem audumiem, Black-Out tipa audumiem, audumiem ar attiecīgu pārklājumu vai nedegošiem audumiem.







Šāda veida audumus var tikai noslaucīt ar mitru lupatu.


Uzmanību! Ne berzēt, bet slaucīt!


Detalizēta informācija par plisēto audumu tīrīšanas veidiem sniegta plisēto audumu tehnisko datu salīdzinājumā - to var saņemt pēc ieiešanas Klienta zonā.

Lūdzu, pievērsiet uzmanību tam, lai visās žalūziju mehāniskajās daļās, ko vada elektropiedziņa vai kļokis, neiekļūtu mitrums vai netīrumi tīrīšanas līdzekļa veidā.

Garantija neattiecas arī uz bojājumiem, kas radušies, tīrot žalūzijas ar ķīmiskiem līdzekļiem vai ultraskaņas metodi.











Montāžai ailā


Izmērīt platumu **B** vairākās vietās, lai noteiktu loga rāmja spraugu.

**1. štapiki ar leņķi****2. štapiki taisni****Montāžai uz ailas**

B **H**
Pievērst uzmanību uz loga konstrukciju.
Platums un augstums ar pārslaidumu = mēri pasūtījuma veidlapai
Montāža ar turētājiem bez urbšanas samazina par 10 mm.

**X = Vēlamais pārslaidums**

Mērot ailas montāžai, norādiet ailas izmērus un paredzēto pārslaidumu.







Montāžai uz ailas

Mērot ailas montāžai, norādiet ailas izmērus un paredzēto pārlaidumu.

Pievērst uzmanību uz loga konstrukciju.

X = Vēlamais pārlaidums līdz karnīzes ārmalai

Piezīme montāžai:
Klipša turētājs aizņem papildu 4,5 mm vietas.

**1. Štapiki ar leņķi****2. Štapiki taisni****Montāžai ailā****Ailas izmērs jāpārbauda vertikāli, vislabāk ar svērtēni.**


Norādiet ailas izmēru. Nepieciešamo sašaurinājumu ražotājs veiks pats.

Hipotenūza nepieciešama kā kontrolizmērs.


Izmērs jānorāda ļoti precīzi - tas ļaus izvēlēties atbilstošu žalūziju leņķi.

Izmērs B:	platums
Izmērs H2:	mazs augstums
Izmērs H1:	absolūt. augstums
Izmērs C:	hipotenūza
Izmērs B1:	platums (ne karnīzes izmērs)


VS 5 Piecstūris (Slīpums pa labi)




VS 8 Trapece (Slīpums pa labi)




VS 6 Sešstūris




VS 9 Trijstūris



VS 7 Trapece



VS 10 Trijstūris (Slīpums pa labi)







Montāžai uz ailas

Mērot ailas montāžai, norādiet ailas izmērus un paredzēto pārslaidumu.

X = Vēlamais pārslaidums līdz karnīzes ārmalai

Piezīme montāžai:
Klipša turētājs aizņem papildu 4,5 mm vietas.

**1. štapiki ar leņķi****2. štapiki taisni****Montāžai ailā****Ailas izmērs jāpārbauda vertikāli, vislabāk ar svērtēni.**

Norādiet ailas izmēru. Nepieciešamo sašaurinājumu ražotājs veiks pats.


Hipotenūza **C** nepieciešama kā kontrolizmērs.

Izmērs jānorāda ļoti precīzi - tas ļaus izvēlēties atbilstošu žalūziju leņķi.

Izmērs B: : platums
Izmērs H2: mazs augstums
Izmērs H1: absolūt. augstums
Izmērs C: hipotenūza
Izmērs B1: platums (ne karnīzes izmērs)

Montāžai ailas ārpusē

Platums **B** un augstums **H** ar
pārlaidumu = mēri pasūtījuma
veidlapai


**Montāžai ailas iekšpusē**

Platums **B** un augstums **H** mīnus 5
mm = pasūtāmie gabarīti

Atcerieties:


Izmērit platumu B vairāk
ās vietās - lai
noteiktu loga rāmja spraugu.

= mazākais platums)


**Montāžai uz ailas**

Pievērst uzmanību loga
konstrukcijai.

Platums un augstums ar
pārlaidumu = mēri pasūtījuma
veidlapai

**Montāžai ailā**

Izmērit platumu vairākās
vietās - lai noteiktu loga rāmja
spraugu.






Mērot ailas montāžai, norādiet
ailas izmērus un paredzēto
pārlaidumu.

Pievērst uzmanību uz
loga konstrukciju.


**X = Vēlāmais pārlaidums līdz
karnīzes ārmalai**

Piezīme montāžai:
**Klipša turētājs aizņem papildu
4,5 mm vietas.**

**1. Štapiki ar leņķi****2. Štapiki taisni**

Montāžai ailas ārpusē

Platums **B** un augstums **H** ar
pārlaidumu = mēri pasūtījuma
veidlapai




B **H**

Montāžai uz ailas

Pievērst uzmanību loga
konstrukcijai.

Platums un augstums ar
pārlaidumu = mēri pasūtījuma
veidlapai




Mērot ailas montāžai, norādiet
ailas izmērus un paredzēto
pārlaidumu.

Pievērst uzmanību uz
loga konstrukciju.

**X = Vēlamais pārlaidums līdz
karnīzes ārmalai**


Piezīme montāžai:
**Klipša turētājs aizņem papildu
4,5 mm vietas.**

**Montāžai ailas iekšpusē**




Platums **B** un augstums **H** mīnus
5 mm = pasūtāmie gabarīti

Atcerieties:

Izmērīt platumu **B**
vairākās vietās - lai noteiktu loga
rāmja spraugu.

**Montāžai ailā**

Izmērīt platumu vairākās
vietās - lai noteiktu loga rāmja
spraugu.

**1. štapiki ar leņķi****2. štapiki taisni****Vairākas žalūzijas cita pie citas**

Sprauga starp žalūzijām (starp audumiem) ap 10 mm.
Nepieciešamo attālumu starp žalūzijām nosaka ražotājs.


Montāžai uz ailas

Mērot ailas montāžai, norādiet ailas izmērus un paredzēto pārslaidumu.


Pievērst uzmanību uz loga konstrukciju.

X = Vēlāmais pārslaidums līdz karnīzes ārmalai


Piezīme montāžai:
Klipša turētājs aizņem papildu 4,5 mm vietas.




1. Štapiki ar leņķi



2. Štapiki taisni



Montāžai ailā



C

Ailas izmērs jāpārbauda vertikāli, vislabāk ar svērteni.

Norādiet ailas izmēru. Nepieciešamo sašaurinājumu ražotājs veiks pats.

Hipotenūza nepieciešama kā kontrolizmērs.

Izmērs jānorāda ļoti precīzi - tas ļaus izvēlēties atbilstošu žalūziju leņķi.

Izmērs B: platums

Izmērs H2: mazs augstums

Izmērs H1: absolūt. augstums

Izmērs C: hipotenūza

Izmērs B1: platums (ne karnīzes izmērs)

Slīpumu pārskats




Izmēru diapazons FS1



Izmēru diapazons FDS4




Izmēru diapazons FS2 un FDS3




Standarta mansarda logi

Montāža ailā
A tipa logs




Montāža ailā
B tipa logs




Braas

Montāža ailā




Montāža ailā
Roto
6...
7...
8...

štapiki taisni



Montāža ailā


štapiki ar leņķi



Fakro

Montāža ailā


štapiki ar leņķi



Nestandarta mansarda logi


Izmērīt platumu
vairākās vietās
noteiktu loga rāmja spraugu.

Bv
lai



Montāža ailā


štapiki taisni



DF 10, 30
Montāža ailā


Norādīt leņķi!

štapiki ar leņķi




Montāža uz loga
rāmja tikai
tipi:


štapiki taisni



Pasūtījumā izlemiet izmēra veidu - norādiet absolūto vai aillas.



Izmērit platumu **B** vairākās vietās - lai noteiktu loga rāmja spraugu.



Vadotņu sk.

Žalūz. plat. (mm)	Vadotņu sk.	Žalūz. plat. (mm)	Vadotņu sk.
200	2	900	5
300	3	1000	5
400	3	1100	6
500	3	1200	6
600	4	1300	7
700	4	1400	7
800	5	1500	7


Sistēmās izmantotā vadotne ir izgatavota no tērauda stieples, pārklāta ar melnu UV izturīgu plastmasu.

Montāžai pie loga rāmja

Stiprinot starp spārēm (sijām), mēri jānoņem vairākos izvēlētos punktos un no mazākā izmēra jāatņem 5 mm.

Mērot žalūziju augstumu, atcerieties nodrošināt spraugas gaisa cirkulācijai žalūziju augšā un apakšā, kā arī montāžas profila biezumu.

Pasūtījumā vienmēr norādiet absolūtos žalūziju izmērus.




Ailas izmērs - 5 mm = žalūziju izmērs

Montāžai uz loga rāmja

Stiprinot starp spārēm (sijām), jānoskaidro attālums starp tām un jāpieskaita vēlamais pārslaidums. Mērot žalūziju augstumu, atcerieties nodrošināt spraugas gaisa cirkulācijai žalūziju augšā un apakšā, kā arī montāžas profila biezumu.


Pasūtījumā vienmēr norādiet absolūtos žalūziju izmērus.



X = Vēlamais pārslaidums

Cosiflor žalūzijas ziemas dārzos

Pareizai žalūziju darbībai jānodrošina atbilstoša ventilācija un brīva gaisa cirkulācija.


**Gaisa cirkulācija**

Nepietiekama ventilācija un gaisa cirkulācija var izraisīt mitruma kondensāciju.

Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies mitruma kondensācijas un tā turpmākas noplūdes vai kukaiņu izmetumu rezultātā.

Montāžas telpa



Lai nodrošinātu atbilstošu gaisa cirkulāciju, jāparedz minimālas spraugas: starp stikla paketi un žalūzijām - 100 mm, un žalūziju augšā un apakšā - vismaz 50 mm.




Neaizmirstiet par ventilācijas spraugām žalūziju augšā un apakšā.

Montāžas piemērs



ar spraugām brīvai gaisa cirkulācijai.

**Montāžas profils**

48630 sudrab. (anod.)
48631 balts
48632 melnbrūns 48633
misiņš (anod.)

**Montāžas profila turētājs**


48270 pelēks
48271 balts
48272 melns

**Montāžas profila balsts**

48275 pelēks
48276 balts
48277 melns

Atcerieties:





Garantija neattiecas uz stikla paketes bojājumiem pēc plīvēto žalūziju uzstādīšanas.

Montāžai pie loga rāmja**Montāžai uz ailas**

Mērot ailas montāžai, norādiet ailas izmērus un paredzēto pārslaidumu.

X = Vēlamais pārslaidums līdz karnīzes ārmalai

Piezīme montāžai: klipša turētājs aizņem papildu 4,5 mm vietas.


PL 30 Trapece PLE 30 Trapece**PL 31 Trapece (Slīpums pa labi) PLE 31 Trapece (Slīpums pa labi)****PL 32 Trijstūris PLE 32 Trijstūris****PL 33 Trijstūris (Slīpums pa labi) PLE 33 Trijstūris (Slīpums pa labi)****Montāžai ailā**

Norādiet ailas izmēru. Nepieciešamo sašaurinājumu ražotājs veiks pats.

Hipotenūza **C** nepieciešama kā kontrolizmērs.


Izmērs jānorāda ļoti precīzi - tas ļaus izvēlēties atbilstošu žalūziju leņķi.

Izmērs B: : Platums
Izmērs H2: : mazs augstums
Izmērs H1: : absolūt. augstums
Izmērs C: : hipotenūza
Izmērs B1: : platums (ne karnīzes izmērs)



Cosiflor žalūzijas ziemas dārzos

Pareizai žalūziju darbībai jānodrošina atbilstoša ventilācija un brīva gaisa cirkulācija.


**Gaisa cirkulācija**

Nepietiekama ventilācija un gaisa cirkulācija var izraisīt mitruma kondensāciju.

Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies mitruma kondensācijas un tā turpmākas noplūdes vai kukaiņu izmetumu rezultātā.

Montāžas telpa

Lai nodrošinātu atbilstošu gaisa cirkulāciju, jāparedz minimālas spraugas: starp stikla paketi un žalūzijām - 100 mm, un žalūziju augšā un apakšā - vismaz 50 mm.





Neaizmirstiet par ventilācijas spraugām žalūziju augšā un apakšā.

Atcerieties:


Garantija neattiecas uz stikla paketes bojājumiem pēc plisēto žalūziju uzstādīšanas.

Montāžas piemērs



ar spraugām brīvai gaisa cirkulācijai.

**Montāžas profils**

48630 sudrab. (anod.)
48631 balts
48632 melnbrūns 48633
misiņš (anod.)

**Montāžas profila turētājs**


48270 pelēks
48271 balts
48272 melns

**Montāžas profila balsts**

48275 pelēks
48276 balts
48277 melns

Montāžai uz loga rāmja


Mērot ailes montāžai, norādiet ailes izmērus un paredzēto pārslaidumu. Pievērsiet uzmanību loga konstrukcijai.

**X = Vēlamais pārslaidums**


Neaizmirstiet par ventilācijas spraugām žalūziju augšā un apakšā.

Iesniedzot pasūtījumu, tam jāpievieno rasējums ar visiem nepieciešamajiem izmēriem (rasējuma mērogs 1:1).

SR 1: platums, augstums



SR 2: platums, augstums



PIEZĪMES